


FOTODOKUMENTACE




Stroj orloje před restaurováním





Mechanismus pohonu stroje orloje z roku 1948





Řetězová kola a řetězy pohonu stroje

Dole jící stroj orloje po demontáži řetězového pohonu






Zabetonovaná patka rámu bicího stroje

Dole patka rámu bicího stroje po vysekání z betonového podstavce





Detail systému
regulujícího
samostatné
vypouštění bicího
stroje a společné
vypouštění stroje
bicího i apoštolského

Demontáž
stroje orloje





Demontáž stroje orloje



Betonový odstavec po demontáži stroje orloje

Dole podstavec s vyznačeným potřebným snížením





Poválečné sváry na paprscích kol





Poválečné sváry a spoje letované mosazí na paprscích kol





Poválečné sváry na rámu stroje před a po zaretušování





Retuš poválečných svárů na rámu stroje



Venkovní
pracovní
prostředí
s bazény
obsahujícími
čisticí a
pasivační lázně



Čištění měsíčního
kola po vyjmutí
z kyseliny
citrónové



Opravené a zaretušované sváry





Zaretušovaný svár

Dole silná vrstva okují patrně z požáru 8. května 1945





Svislé rohové sloupy rámu po odstranění nátěrů





Sondy do novodobých vrstev nátěrů





Koroze kalendářního kola po odstranění nátěrů

Řetězové kolo apoštolského stroje a díly vypouštěcího mechanismu







Detail rámu bicího stroje ze 14. století po odstranění nátěrů

Dole detail praskliny hřídele kalendářního kola





Hřídel kalendářního kola délkově nastavená pravděpodobně v roce 1865
a rentgenové snímky hřídele a vačky mezilehlého kola bicího stroje





Rentgenový snímek malého závěrkového kolečka

Dole pokřivený větrník apoštolského stroje před demontáží a opravou





Závěrkové kolečko bicího stroje





Natahovací kola apoštolského a jícího stroje orloje z depositáře před restaurováním





Detail silné vrstvy okují z požáru orloje v roce 1945

Detail silné vrstvy koroze na natahovacím kole jícího stroje orloje





Očištěná ložisková plotna s ložiskem hřídele natahovacího pastorku a klínkem

Dole detail povrchu natahovacího kola po zrestaurování





Západka na čele bubnu jícího stroje orloje



Natahovací ozubená kola osazená zpět do stroje orloje na rekonstruované lanové bubny