


FOTODOKUMENTACE – HODINY NA VĚŽI



Demontáž ruček ciferníků. Stav povrchu západního ciferníku před demontáží





Demontáž severního
ciferníku



Pozůstatky
gotického okna
za ciferníkem



Podružný stroj u ciferníku



části potahu ciferníků zhotovené z nerezového plechu
Dole okrajové díly rámu ze zakroužených nerezových jeklů





Převoz hotových nerezových ciferníků

Dole hotové cifry z nerezového plechu





Výroba nových ciferníků v prostorách bývalé tiskárny v Chrástu o Poříčan





Výroba ruček ciferníků






Hotové ručky
ciferníků
před nátěry
a zlacením



Montáž ciferníků



Montáž zlacených prvků a cifer





Východní ciferník







Dole hodinový stroj před restaurováním





Zrestaurovaný hodinový stroj ve zrestaurované hodinové skříní

Zrestaurovaný hodinový stroj
a podružný stroj u ciferníku





Paličkový stroj
u cimbálu před
zrestaurováním



Zrestaurovaný
paličkový stroj



Převody tahové síly k paličkovým strojům před restaurováním a po zrestaurování

